




Ministero dell'Istruzione e del Merito



LICEO ARTISTICO MUSICALE E COREUTICO STATALE " FELICE CASORATI "

Sede centrale: Via Mario Greppi 18 – 28100 Novara tel. 0321 34319 - fax: 0321 631560 c.f.: 80014030037
e-mail: NOSL010001@istruzione.it; nosl010001@pec.istruzione.it; segreteria@artisticocasorati.it; sito: www.artisticocasorati.it

Sezioni Artistiche
Sede Centrale e Sala Casorati
Romagnano Sesia - NOSL010023
Piazza XVI Marzo,1 tel. 0163 820847

Sezione Musicale
Via Camoletti 21 - NOSL010001
tel. 0321 482054
Sala Casorati della sede centrale

Sezione Coreutica
Viale Ferrucci 25, Sala Casorati della sede
centrale, Sala danza Viale Ferrucci 27 -
NOSL010001

Spett.le

Prof. Luigi Michele Colecchia
Segretario Generale Provinciale Flc Cgil
di Novara e del Vco
novaravco@flcgil.it

OGGETTO: RISPOSTA ALLA FLC CGIL - "LETTERA DEL 10.09.24 SUL CROLLO DI UNA PICCOLA PORZIONE DI TETTO DEL CASORATI" PROT. 4709 DEL 19/09/2024

Il giorno 26 settembre 2024 alle ore 09:00 si è tenuta una riunione per valutare lo stato dell'arte relativo alla sicurezza e all'avanzamento dei lavori che interessano la Sede centrale e il cantiere di via Greppi, 18. L'intento di tale riunione è stato inoltre stilare ulteriori comunicazioni integrative a quanto già pubblicato in precedenza in relazione alle richieste della CGIL sollecitata dai docenti che hanno avanzato specifici chiarimenti in merito.

Inizialmente tale riunione era prevista per il giorno 24 settembre 2024, ma si è ritenuto più opportuno uno spostamento per consentire a tutti i componenti convocati di partecipare.

Erano presenti presenti: il Dirigente scolastico Dott. Arch. Salvatore Palveti, il Collaboratore del Dirigente e Referente del Plesso di Novara Prof.ssa Gisella Bigi, l'RSPP Arch. Nicoletta Ferrario, l'RLS Dott. Sebastiano Sabio, la RSU (Prof. Ignazio Buscemi e Dott. Sebastiano Sabio), la Funzione strumentale Comunicazione Prof. Alessandro Pozzato.

PREMESSO che l'amministrazione è sempre la prima a sapere le criticità degli spazi scolastici e a tal proposito immediatamente (attraverso le segnalazioni di chiunque comunichi una situazione di pericolo e attraverso l'interfaccia con l'RSPP e il coordinatore del Liceo, l'RSPP del cantiere, l'RLS, l'RSU, ecc.) si attiva per rimuovere pericoli per la sicurezza dei lavoratori con comunicazioni al personale e all'utenza.

La prima questione sottolineata è relativa a quanto segue. In data 09/09/2024 è accorso il seguente evento. Mentre il Personale ATA preposto si accingeva a pulire il lotto 1 del Piano primo della sede di via Greppi, 18, consegnato dalla ditta in vista dell'utilizzo delle aule 11, 12, 13, i collaboratori scolastici hanno visto il cedimento del solaio dell'antibagno posto fronte le aule di cui sopra, avvisando quindi immediatamente il Dirigente scolastico. Quest'ultimo ha quindi informato tempestivamente dell'accaduto l'RSPP Arch. Nicoletta Ferrario e il Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza del cantiere Ing. Coppola Antonio, il quale si è prontamente recato in loco, presenti il Dirigente scolastico e il suo Collaboratore Prof.ssa Gisella Bigi.

È stata inoltre inviata una lettera al Responsabile servizio edilizia provincia di Novara, Geom. Adriano Zanetti, e al Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza del cantiere, Ing. Antonio

Docente referente: Gisella Bigi
RLS e RSPP
FS Comunicazioni: Alessandro Pozzato

Referente dell'Ufficio: Pasquale Catanzariti (DSGA FF)



Ministero dell'Istruzione e del Merito



LICEO ARTISTICO MUSICALE E COREUTICO STATALE " FELICE CASORATI "

Sede centrale: Via Mario Greppi 18 – 28100 Novara tel. 0321 34319 - fax: 0321 631560 c.f.: 80014030037
e-mail: NOSL010001@istruzione.it; nosl010001@pec.istruzione.it; segreteria@artisticocasorati.it; sito: www.artisticocasorati.it

Sezioni Artistiche
Sede Centrale e Sala Casorati
Romagnano Sesia - NOSL010023
Piazza XVI Marzo,1 tel. 0163 820847

Sezione Musicale
Via Camoletti 21 - NOSL010001
tel. 0321 482054
Sala Casorati della sede centrale

Sezione Coreutica
Viale Ferrucci 25, Sala Casorati della sede
centrale, Sala danza Viale Ferrucci 27 -
NOSL010001

Coppola (Prot. 4467 del 09/09/2024) in cui è stata richiesta la messa in sicurezza del bagno e la compartimentazione del lotto 2 (aule 8, 9, 10) al fine di non aver alcuna interferenza nel percorrere il corridoio limitrofo per il raggiungimento delle aule 11, 12, 13.

È stato richiesto un sollecito riscontro con indicazioni precise sulla fattibilità di utilizzo dei locali appena consegnati.

Domande di alcuni docenti e relative risposte

Le domande (riportate in corsivo) che hanno rivolto i docenti, riprese nella Comunicazione "Lettera del 10.09.24 sul crollo di una piccola porzione di tetto del Casorati" (Prot. 4709 del 19/10/2024), sono le seguenti:

DOMANDA 1 - I responsabili della sicurezza del cantiere di bonifica hanno ricostruito la dinamica dell'incidente che ha portato allo sfondamento del tetto e hanno individuato le ragioni del crollo e se sì, come?

RISPOSTA 1 - Si veda la ricostruzione dei fatti di cui sopra e quanto comunicato dall'RSPP nella email datata 16/09/2024, qui riportata:

"A seguito del distacco delle cannette di controsoffitto del solaio del servizio igienico al primo piano, la Direzione lavori del cantiere ha provveduto con l'impresa a verificare la situazione e la condizione delle coperture di tutto il primo piano, la verifica ha evidenziato che nella parte di copertura dove è ceduto il controsoffitto, considerato che i giorni precedenti era stato scoperchiato il tetto e aveva poi piovuto abbondantemente, nonostante l'installazione di teli impermeabili, le cannette si sono impregnate di acqua e hanno ceduto.

L'infiltrazione ha interessato solo la porzione di tetto sopra i servizi igienici.

In accordo con la Direzione Lavori e a seguito di sopralluogo congiunto, in riferimento al primo piano, si evidenzia alla data odierna quanto segue:

aule 8-9-10 non accessibili all'utenza perché ancora interessate dal rifacimento del tetto

aule 11-12-13 lavori di copertura terminati

aule 14-15-16-17 non interessate al momento dai lavori di copertura

servizi igienici e disimpegno adiacente non accessibili all'utenza perché ancora interessate dal rifacimento del tetto

E' stato installato un tunnel pedonale coperto per raggiungere l'aula 17, in via cautelativa, essendo il passaggio in prossimità dei servizi igienici, dove si stanno svolgendo ancora lavori di ripristino della copertura."

DOMANDA 2 - Prima del crollo avevano testato la praticabilità del pedonamento del sottotetto, e dopo il crollo lo hanno verificato?


RISPOSTA 2 - Il sottotetto / controsoffitto non era praticabile in quanto non pedonabile, tant'è vero che, come si evince sempre dalla comunicazione dell'RSPP, una piccola porzione di controsoffitto è

Docente referente: Gisella Bigi
RLS e RSPP
FS Comunicazioni: Alessandro Pozzato

Referente dell'Ufficio: Pasquale Catanzariti (DSGA FF)



Ministero dell'Istruzione e del Merito



LICEO ARTISTICO MUSICALE E COREUTICO STATALE " FELICE CASORATI "

Sede centrale: Via Mario Greppi 18 – 28100 Novara tel. 0321 34319 - fax: 0321 631560 c.f.: 80014030037
e-mail: NOSL010001@istruzione.it; nosl010001@pec.istruzione.it; segreteria@artisticocasorati.it; sito: www.artisticocasorati.it

Sezioni Artistiche
Sede Centrale e Sala Casorati
Romagnano Sesia - NOSL010023
Piazza XVI Marzo,1 tel. 0163 820847

Sezione Musicale
Via Camoletti 21 - NOSL010001
tel. 0321 482054
Sala Casorati della sede centrale

Sezione Coreutica
Viale Ferrucci 25, Sala Casorati della sede
centrale, Sala danza Viale Ferrucci 27 -
NOSL010001

ceduta a causa delle infiltrazioni di acqua piovana. Si precisa comunque che in quella porzione il tetto era già stato rimosso completamente (comprese le lastre di amianto compatto), e, come segnalato dalla Direzione lavori, il controsoffitto era stato coperto con teli impermeabili che, a causa dell'abbondante pioggia, non hanno retto.

DOMANDA 3 - *Il crollo, avvenuto nel bagno antistante all'aula 10, ha interessato una parte di tetto già bonificata o una parte non ancora bonificata compresa nel lotto n°2?*

RISPOSTA 3 - Il tetto era già stato rimosso precedentemente come indicato nella risposta precedente al punto 2.

DOMANDA 4 - *Nell'eventualità che si tratti di una parte di tetto non bonificata, quali misure sono state predisposte per escludere la presenza di eventuali residui di lastre di MCA a terra o di fibre di amianto nel sottotetto?*

RISPOSTA 4 - La parte di tetto era già stata bonificata precedentemente.

Domande integrative della FLC CGIL e relative risposte

La CGIL nella stessa "Lettera del 10.09.24 sul crollo di una piccola porzione di tetto del Casorati" (Prot. 4709 del 19/10/2024) pone le seguenti ulteriori domande (riportate in corsivo) che attengono alle prescrizioni per il diritto alla salute del personale tutto e di chi frequenta la scuola.

DOMANDA 1 - *L'area del crollo è stata opportunamente confinata e resa inaccessibile al personale ATA subito dopo l'incidente? Quali misure di pulizia sono state attuate?*

RISPOSTA 1 - Si specifica che l'area è stata prontamente confinata e resa inaccessibile a tutti i lavoratori impedendo l'accesso al Piano primo nei momenti successivi all'evento.

L'impresa, su indicazione del Direttore lavori, ha ripulito l'area del crollo e l'ha messa in sicurezza. I locali, in via cautelativa, sono rimasti interdetti al personale scolastico e all'utenza.

La Circolare 7 del 10/09/2024 e la Circolare 12 del 13/09/2024 esplicitano l'evolversi della situazione relativa alla fruizione degli spazi al Piano primo della Sede di via Greppi, 18. L'area dell'antibagno, oggetto del cedimento, e l'area del bagno sono tuttora interdette al personale scolastico e all'utenza in via cautelativa.

DOMANDA 2 - *Quali misure di tutela sono state poste in essere per il personale ATA che nei giorni successivi ha ripristinato l'agibilità delle aule in precedenza interessate dai lavori del cantiere? Agli ATA sono state affidate mansioni da svolgere in locali a contatto con il sottotetto di aree interessate alle attività del cantiere? Se sì, chi ha impartito l'ordine?*

Docente referente: Gisella Bigi
RLS e RSPP
FS Comunicazioni: Alessandro Pozzato

Referente dell'Ufficio: Pasquale Catanzariti (DSGA FF)





Ministero dell'Istruzione e del Merito



LICEO ARTISTICO MUSICALE E COREUTICO STATALE " FELICE CASORATI "

Sede centrale: Via Mario Greppi 18 – 28100 Novara tel. 0321 34319 - fax: 0321 631560 c.f.: 80014030037
e-mail: NOSL010001@istruzione.it; nosl010001@pec.istruzione.it; segreteria@artisticocasorati.it; sito: www.artisticocasorati.it

Sezioni Artistiche
Sede Centrale e Sala Casorati
Romagnano Sesia - NOSL010023
Piazza XVI Marzo,1 tel. 0163 820847

Sezione Musicale
Via Camoletti 21 - NOSL010001
tel. 0321 482054
Sala Casorati della sede centrale

Sezione Coreutica
Viale Ferrucci 25, Sala Casorati della sede
centrale, Sala danza Viale Ferrucci 27 -
NOSL010001

RISPOSTA 2 - Il personale ATA è intervenuto nei giorni successivi per la pulizia delle aule non più e/o non ancora interessate ai lavori (aule 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e corridoi) come da planimetria prodotta dalla Direzione lavori cantiere e dall'RSPP e consegnata a mano agli operatori.

Si specifica che, prima di far accedere gli operatori al Piano primo, il Dirigente scolastico e l'RSPP si sono accertati, attraverso documentazione di rapporti di analisi specifiche effettuata dalla Ditta e in suo possesso, che la polvere presente non contenesse tracce di amianto.

Gli operatori pertanto non hanno più avuto accesso all'area oggetto di cedimento.

DOMANDA 3 - *Alla luce di quanto accaduto il 9 settembre quali misure di prevenzione sono state predisposte in considerazione del rientro a scuola previsto in data 11/09/24?*

RISPOSTA 3 - Il Dirigente scolastico, il Collaboratore del DS e Referente di plesso, l'RSPP, l'RLS e la Direzione lavori di cantiere, facendo seguito all'analisi del cronoprogramma lavori, hanno definito di comune accordo un piano di fruizione degli spazi del Plesso di via Greppi, 18 (vd. Circolare 7 del 10/09/2024 e Circolare 12 del 13/09/2024, quest'ultima con allegata planimetria esplicativa con indicati gli spazi fruibili, gli spazi interdetti e gli spazi di interferenza).

DOMANDA 4 - *Quali canali di comunicazione ufficiali sono stati attivati per informare i lavoratori e gli utenti della scuola di quanto accaduto?*

RISPOSTA 4 - Il personale ATA in servizio nel plesso di via Greppi, 18 era l'unico a poter accedere al piano Primo per svolgere le mansioni di pulizia preliminari all'apertura della scuola. Il Personale ATA è stato informato dal Dirigente scolastico e dall'RLS (sentito l'RSPP) dell'accaduto, riunito in presenza con planimetria alla mano consegnata dal Direttore di cantiere e, solo dopo le verifiche specificate nei precedenti punti, ha potuto svolgere le pulizie nelle aree consentite.

Docenti ed utenti attraverso le Circolari 7 e 12 del 10/09/2024 e del 13/09/2024 hanno avuto esclusivamente informazioni sulle aree accessibili.

Nella stessa riunione del 26/09/2024 sono state approfondite ulteriori questioni finalizzate a delineare procedure adeguate, sicure e condivise per il personale scolastico e l'utenza.

Novara, 26/09/2024

Il Dirigente Scolastico
Dott. Arch. Salvatore Palvetti

Docente referente: Gisella Bigi
RLS e RSPP
FS Comunicazioni: Alessandro Pozzato

Referente dell'Ufficio: Pasquale Catanzariti (DSGA FF)

